



RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH

Warszawa, dnia 7 października 2015 r.

Adam Bodnar

VII.602.6.2014. JZ


Wizytacje lokali obwodowych komisji do spraw referendum mających status dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych przeprowadzone przed referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku.

INFORMACJA RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

Przed referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku pracownicy Biura Rzecznika Praw Obywatelskich przeprowadzili inspekcje wybranych lokali obwodowych komisji do spraw referendum mających status dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.


Łącznie skontrolowano **142** lokale znajdujące się w **18** miejscowościach. W przeprowadzenie inspekcji zaangażowanych było 38 pracowników BRPO. W toku kontroli podjętej przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, ocenie podlegały przede wszystkim warunki techniczne lokali określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 158, poz. 938).

W większości z kontrolowanych lokali (**113 tj. 80 %**) stwierdzono uchybienia w odniesieniu do kryteriów wymaganych przez wspomniane rozporządzenie. Nie stwierdzono ich jedynie w **29** lokalach (**tj. 20 %**).



Do najczęściej powtarzających się uchybień należały:

- brak oznakowania krawędzi stopni schodów,
- brak oznakowania przegród szklanych w lokalu,
- niedostosowane miejsce zapewniające tajność głosowania (niewłaściwa wysokość blatów),
- brak dodatkowego oświetlenia w miejscu zapewniającym tajność głosowania,
- zbyt wysokie progi drzwi wejściowych,
- niedostosowane miejsce zapewniające tajność głosowania (niewłaściwe wymiary),
- niewłaściwe rozmieszczenie informacji i obwieszeń PKW,
- śliska posadzka (bez właściwości przeciwpoślizgowych),



* Dotyczy lokali, w których indywidualne cechy budynku wymagają wprowadzenia ułatwień np.: w budynku znajdują się schody, więc istnieje potrzeba wyróżniania ich krawędzi; w budynku znajdują się przegrody szklane, więc istnieje potrzeba ich oznaczania.