

Warszawa, dnia 24 czerwca 2008 r.

NOTATKA

dot. kontroli odbywania kary aresztu izolacyjnego.

W dniu 19 czerwca 2008 r. Zespół Ochrony Praw Żołnierzy i Funkcjonariuszy Służb Publicznych Biura Rzecznika Praw Obywatelskich przeprowadził kontrolę warunków odbywania kary aresztu izolacyjnego, przewidzianej w art. 22 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o dyscyplinie wojskowej (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 370 z późn. zm.) w Wojskowym Areszcie Dyscyplinarnym Izbie Zatrzymań - Warszawa.

Areszt ten podlega organizacyjnie Dowódcy Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego, zaś Batalion ten podlega organizacyjnie Dowódcy Garnizonu – Warszawa.

W czasie kontroli w Areszcie Dyscyplinarnym nie odbywał kary żaden żołnierz zasadniczej służby wojskowej. Jak wynika z rozmowy z obsługującymi areszt żołnierzami, od około 2004 r. żołnierze nie odbywali tej kary w kontrolowanym obiekcie.

W Izbie Zatrzymań również nie przebywał żaden zatrzymany przez właściwe organy żołnierz.

Podczas kontroli sprawdzono stan techniczny oraz wyposażenie aresztu, w oparciu o postanowienia Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 października 2002 r. w sprawie warunków tworzenia wojskowych aresztów dyscyplinarnych oraz warunków, jakim powinny odpowiadać ich pomieszczenia (Dz. U. z 2002 r. Nr 183, poz. 1529).

W ocenie kontrolującego areszt wymaga pilnego remontu, zwłaszcza:

- systemu ogrzewania pomieszczeń aresztu. W porze zimowej temperatura w areszcie często nie przekracza kilku stopni,
- systemu dostarczania ciepłej wody do pryszniców,
- wymiany zamków drzwi pomieszczeń przeznaczonych dla odbywania kary i zatrzymanych. Zamki te często ulegają zacięciom,
- wymiany okien w pomieszczeniach aresztu. Obecny stan skutkuje ich wypadaniem i koniecznością uszczelniania sposobami zastępczymi.

Pomieszczenia aresztu wymagają generalnie ogólnego remontu z uwagi na zły stan techniczny, w tym także urządzeń wymienionych w ww. rozporządzeniu jako koniecznych dla jego wyposażenia.

Jedynie staraniem obsługi aresztu i podejmowaniem przez tych żołnierzy działań zmierzających do naprawy niezbędnych usterek, obiekt stwarza pozory przygotowanego do pełnienia swych funkcji. Warunki pełnienia w nim służby jednak, także w ocenie kontrolującego, nie spełniają minimum ustalonych w tym zakresie norm.

Stan techniczny areszt wymaga pilnej interwencji służb remontowych lub podjęcia decyzji o jego likwidacji.

Zgodnie z poleceniem przedstawiam ponadto listę Wojskowych Aresztów Dyscyplinarnych i Izb Zatrzymań.

1. Ciechanów – podległość - 1 Pułk Artylerii - WL,
2. Olsztyn – podl. – 11 Rejonowa Baza Materiałowa – WL,
3. Świątoszków – podl. – 10 Brygada Kawalerii Pancerniej – WL,
4. Orzysz – podl. – 15 Brygada zmechanizowana – WL,
5. Lublin – podl. – 20 Rejonowe Warsztaty Techniczne – WL,
6. Zamość – podl. – 3 Brygada Obrony Terytorialnej – WL,
7. Żagań – podl. – 34 Brygada Kawalerii Pancerniej – WL,
8. Międzyrzecz (Węgrzyn) – podl. – 17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana – WL,
9. Kielce – podl. – Centrum Szkolenia na Potrzeby Sił Pokojowych – WL,
10. Kraków – podl. – Garnizonowy Ośrodek Mobilizacyjny – WL,
11. Rzeszów – podl. – Garnizonowy Ośrodek Mobilizacyjny – WL,
12. Szczecin – podl. – Garnizonowy Ośrodek Mobilizacyjny – WL,
13. Poznań – podl. – Komenda Garnizonu Poznań – WL,
14. Wrocław – podl. – Komenda Garnizonu Wrocław – WL, (w trakcie remontu do 31 czerwca 2008 r.),
15. Dęblin – podl. – 6 Baza Lotnicza – SP,
16. Świdwin – podl. – 21 Baza Lotnicza – SP,
17. Malbork – podl. – 22 Baza Lotnicza – SP,
18. Powiedz – podl. – 33 Baza Lotnicza – SP,
19. Gdynia – podl. – Komenda Garnizonu – MW,
20. Świnoujście – podl. – Komenda Garnizonu Świnoujście – MW,

21. Warszawa – podl. – Batalion Reprezentacyjny WP – DGW.

Samodzielne Izby Zatrzymań,

1. Elbląg – podl. 15 Batalion Dowodzenia – WL,

2. Sochaczew – podl. 61 Dywizjon Raketowy Obrony Powietrznej – SP.

Legenda:

- WL – Wojska Lądowe,
- SP – Siły Powietrzne,
- MW – Marynarka Wojenna
- DGW – Dowództwo Garnizonu Warszawa.

Uwagi

- zgodnie z Poleceniem Rzecznika - notatka z kontroli zostanie przekazana do Zespołu VII BRPO – Krajowy Mechanizm Prewencji.